



MATRICULA: 5491KYY-C
FECHA TASACIÓN: 11/04/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSE BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD SABADELL
MODELO: OPEL COMBO TOUR COMBI
KM: 93060
BASTIDOR: W0VECYHYCKJ643384
COLOR: Blanco

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Piloto trasero Izq.							PULIDO	Abrasión	
9820554880-Piloto trasero Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
Aleta trasera Dch.							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
YP00112980-Tapacubos Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
9816605880-Parabrisas con sensor lluvia							SUSTITUCION	Rotura	
-Kit de pegado de lunas							SUSTITUCION	Montar/Desmontar	
Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.							RECORDATORIO	Desgaste por uso	
Habitáculo de Carga							RECORDATORIO	Desgaste por uso	
.Guarnecidos / revestimientos							RECORDATORIO	Desgaste por uso	
98321444ZD-Bandeja rígida							SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 5491KYY-C
FECHA TASACIÓN: 11/04/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.