



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD SABADELL  
**MODELO:** FORD TRANSIT COURIER TOURNEO ACRISTALADO  
**KM:** 160475  
**BASTIDOR:** WFONXXTACNLY46953  
**COLOR:** Blanco

**MATRICULA:** 5611LLY  
**FECHA TASACIÓN:** 16/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Acolchado cojín asiento Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Quemadura	Retirar y sustituir
Aleta trasera Dch.							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Daños por desplazamiento de carga	Reparación Y Pintura
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado							SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Gato elevador							SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Guarnecido puerta Dlt. Dch.							FORFAIT	Agujeros	Reparar
Habitáculo de Carga							REP./INTERVEN.	Agujeros	Reparar
Interior vehículo							FORFAIT	Limpieza	Reparar
Llanta Dlt. Dch. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Dch. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Llanta Trs. Izq. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Neumático de Repuesto							RECORDATORIO	Desgaste por uso	No valorable
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO MEDIO	Agujeros	Reparación Y Pintura
Piloto Dch. del paragolpes trs.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Piloto Izq. del paragolpes trs.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Protector pase rueda Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir
Protector pase rueda Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Rotura	Retirar y sustituir( - REF: 2002797 )
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Salpicadero							FORFAIT	Agujeros	Reparar
Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Spoiler delantero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Quemadura	Retirar y sustituir
Tapizado respaldo asiento Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir
Tapizado respaldo asiento Trs. Izq.							SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir
Techo zona central							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD SABADELL  
**MODELO:** FORD TRANSIT COURIER TOURNEO ACRISTALADO  
**KM:** 160475  
**BASTIDOR:** WFONXXTACNLY46953  
**COLOR:** Blanco

**MATRICULA:** 5611LLY  
**FECHA TASACIÓN:** 16/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Tirador interior puerta Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Agujeros	Retirar y sustituir

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: DESCUENTO PIEZAS: FORFAIT: FRANQUICIA:	SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA ( ): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
 La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
 Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
 En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.