



MATRICULA: 2059KVJ-C
FECHA TASACIÓN: 04/04/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD SABADELL
MODELO: SMART FORFOUR
KM: 49811
BASTIDOR WME4530911Y186048
COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
-Llanta dlt. Izq. Aluminio							FORFAIT	Abrasión	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
-Llanta Trs. Izq. Aluminio							FORFAIT	Abrasión	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Spoiler trasero							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado	0,80						DAÑO LEVE	Taladro / cortes / agujeros	
Portón trasero							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
-Piloto trasero Izq.	0,20						SUSTITUCION	Rotura	
-Anagramas porton trasero	0,30						REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio							FORFAIT	Abrasión	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Paragolpes delantero Pintado	0,80						DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Rejilla central inferior parag. Dlt. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Parabrisas con sensor lluvia							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Montante techo lateral Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Montante techo lateral Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Cable Carga domestico enchufe							RECORDATORIO	Otros	
Cable Carga PIN multiple							RECORDATORIO	Otros	
-Guarnecido puerta Trs. Dch.							FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	
-Guarnecido puerta Trs. Izq.							FORFAIT	Abrasión	



MATRICULA: 2059KVJ-C
FECHA TASACIÓN: 04/04/2024
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.