



MATRICULA: 3907KVK-C
 FECHA TASACIÓN: 10/04/2024
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD SABADELL
 MODELO: FORD TRANSIT COURIER TO
 KM: 85290
 BASTIDOR WFONXXTACNKC42289
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.	0,30						DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Llanta dlt. Izq. Acero							RECORDATORIO	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Tapacubos dlt. Izq.							RECORDATORIO	Abrasión	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Hueco puerta Trs. Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Punta paragolpes Trs. Izq. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Moldura Puerta carga trs. Izq. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Punta paragolpes Trs. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Dch.							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Tapacubos Dlt. Dch.							RECORDATORIO	Abrasión	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con 5mm< dibujo > 4mm	
Moldura antiniebla Dlt. Dch. Texturado							DAÑO LEVE	Pintura Saltada	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	



MATRICULA: 3907KVK-C
 FECHA TASACIÓN: 10/04/2024
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Volante							RECORDATORIO	Desgaste por uso	
Mecánica vehículo							RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	
.Guarnecidos / revestimientos							RECORDATORIO	Taladro / cortes / agujeros	
-Apoyabrazos puerta Dlt. Izq.							FORFAIT	Quemadura	
-Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.							FORFAIT	Quemadura	
2387260-Tapizado cojín asiento Trs. Dch.			1,00				SUSTITUCION	Quemadura	
-Recubrimiento respaldo asiento Trs. Izq.							FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	
-Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Falta	
-Cenicero Delantero							SUSTITUCION	Falta	
Habitáculo de Carga			2,00				DAÑO MEDIO	Desplazamiento de la carga	

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.