



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD SABADELL  
**MODELO:** PEUGEOT EXPERT CORTA FURGON  
**KM:** 136574  
**BASTIDOR:** VF3VBBHXHJZ131298  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 8838KWS  
**FECHA TASACIÓN:** 22/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Habitáculo de Carga							REP./INTERVEN.	Daños por desplazamiento de carga	Reparar
Libro de Instrucciones							SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Moldura aleta trs. Dch. Pintada							SUSTITUCION	Rotura	Pieza de recambio y pintura( - REF: 9839365380 )
Moldura puerta dlt. Izq. Texturada							REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	No valorable
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Panel separador carga							REP./INTERVEN.	Daños por desplazamiento de carga	Reparar
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura
Tapa gancho paragolpes Dlt. Texturado							SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir( - REF: 1614346580 )
Vehículo							REP./INTERVEN.	Desmontar/ Montar	Reparar( puerta tr dr no cierra ni abre )



Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

**MARCA:** ALD SABADELL  
**MODELO:** PEUGEOT EXPERT CORTA FURGON  
**KM:** 136574  
**BASTIDOR:** VF3VBBHXHJZ131298  
**COLOR:** BLANCO

**MATRICULA:** 8838KWS  
**FECHA TASACIÓN:** 22/04/2024  
**LUGAR TASACIÓN:** DELOTSER BCN

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>PRECIO MANO OBRA MO:</b> <b>PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:</b> <b>DESCUENTO PIEZAS:</b> <b>FORFAIT:</b> <b>FRANQUICIA:</b>	<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> <b>DESCUENTO:</b> <b>TOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MO:</b> <b>TOTAL MO:</b> <b>HORAS MOP:</b> <b>TOTAL MOP:</b>	<b>MATERIAL PINTURA:</b> <b>CONSTANTE PINTURA:</b> <b>TOTAL PINTURA:</b>	<b>BASE IMPONIBLE:</b> <b>IVA ( )::</b> <b>TOTAL PERITACIÓN:</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.  
 La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.  
 Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.  
 En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.