



MATRICULA: 6394LFK-C
 FECHA TASACIÓN: 09/04/2024
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD SABADELL
 MODELO: PEUGEOT PARTNER CORTA F
 KM: 67606
 BASTIDOR: VR3EFYHWCKN548210
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Hueco puerta dlt. Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Moldura puerta dlt. Izq. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Punta paragolpes Trs. Izq. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura aleta trs. Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado	0,80						DAÑO LEVE	Rotura	
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
6350FJ-Piloto trasero Izq.							SUSTITUCION	Rotura	
-Anagramas porton trasero	0,40						REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Punta paragolpes Trs. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Dch.							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Moldura puerta Trs. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Moldura puerta dlt. Dch. Texturada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	
Paragolpes delantero Pintado	0,30						DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Texturado	0,80						DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
6561ST-Antena							SUSTITUCION	Falta	
Parabrisas							RECORDATORIO	Picaduras por piedras	
Techo zona central							DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	



MATRICULA: 6394LFK-C
 FECHA TASACIÓN: 09/04/2024
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER BCN

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Estribo derecho							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Volante							FORFAIT	Desgaste por uso	
-Interior vehículo							FORFAIT	Limpieza MEDIA	
Mecánica vehículo.							RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	
.Guarnecidos / revestimientos							RECORDATORIO	Abrasión	
-Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Falta	
Panel separador carga			0,60				DAÑO LEVE	Desplazamiento de la carga	
Habitáculo de Carga			3,00				DAÑO LEVE	Desplazamiento de la carga	
98016307ZD-.Embellecedores / Tapas / molduras			0,20				SUSTITUCION	Rotura	Tapa interruptor elevallunas delantero iz...
672594-Gato elevador							SUSTITUCION	Falta	

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.